


导线颜色标识代码:	组件符号
B-黑色	U-蓝色
G-绿色	N-白色
O-棕色	Y-黄色
R-红色	W-白色
连接符号:	例子: 这是连接器7
1 2 3 →	7 14
4 5 6 →	8 13
7 8 →	9 10
→ 14	→ 13
→ 14	→ 13
在印刷线路板上的连接器视图	电气符号参照 E1537.
所有的组件视角都是从后面看	



- A 输入控制信号补偿
- B 输入控制信号正极
- C 输入控制信号负极
- D 焊枪开关
- E 焊枪开关
- F 焊接电流输出模拟信号正极
- G 焊接电流输出模拟信号负极
- H 起弧成功信号
- I 起弧成功信号

[1][2][3] 2023年3月之前出厂的机器无此项。

