

推荐送丝机



Power Feed® 84



FlexFeed™ 84



PF-46



LWF™-24Plus



林肯电气管理(上海)有限公司  
上海市宝山区沪太公路5008弄195号  
电话:800 820 0269 传真:021-6602 6621  
www.lincolnelectric.com.cn



欢迎关注林肯电气中国

2018/04

# 焊机比较 500安培逆变焊机



					
	<b>OPTIMARC® CV500P</b>	<b>OPTIMARC® 500PA</b>	<b>FLEXTEC™ 500</b>	<b>FLEXTEC™ 500P</b>	<b>POWER WAVE® S500</b>
推荐送丝机	<i>LWF™-24 Plus</i>	<i>PF-46 FEEDER</i>	<i>Flex Feed™ 84</i>	<i>Power Feed® 84</i>	<i>Power Feed® 84</i>

### 特征:

能效	●	●	●	●	●
逆变技术	●	●	●	●	●
脉冲	●	●		●	●
数显送丝机		●	●	●	●
多工艺CC/CV		●	●	●	●
碳弧气刨			●	●	●
焊接提前/滞后设置	●	●	●	●	●
电弧控制	●	●		●	●
记忆存储设置		●		●	●
一元化	●	●		●	●
软件监控					●
先进工艺:精确脉冲, 快弧, Rapid X, 能量模式, STT					●
可升级					●
设置锁定		●			●

### 套装:

OPTIMARC® 500P或OPTIMARC® 500PA	平台	悬挂
LWF-24 Plus或PF-46送丝机	●	●
林肯电气气体流量计和气管	●	●
控制电缆8英尺	●	
控制电缆25英尺		●
Magnum 400焊枪	●	●

FLEXTEC™ 500或FLEXTEC™ 500P	平台	悬挂
FlexFeed 84 或 Power Feed 84	●	●
林肯电气气体流量计和气管	●	●
控制电缆8英尺	●	●
控制电缆25英尺		●
Magnum Pro Curve 400焊枪	●	●
平台转悬挂转换箱		●

POWER WAVE® S500	平台	悬挂
Power Feed 84	●	●
林肯电气气体流量计和气管	●	●
控制电缆8英尺	●	●
控制电缆25英尺		●
Magnum Pro Curve 400焊枪	●	●
平台转悬挂转换箱		●